



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ**  
 г. Лысьва, ул. Революции, 2, тел. 8(34249) 2-77-65

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Лысьва, ул. Революции, 2  
 (место составления акта)

“ 12 ” июля 20 17 г.  
 (дата составления акта)  
12 час. 00 мин.  
 (время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 42

По адресам: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ретина, 38, ул. Кирова, 57, ул. Нижегородская, 23  
 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу Веретенникова С.А. от 25.05.2017 № 42

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17»  
объекты защиты: здания и помещения по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ретина, 38,  
ул. Кирова, 57, ул. Нижегородская, 23, категория высокого риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
 индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” июня 20 17 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.  
 “ 21 ” июня 20 17 г. с 15 час. 10 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 50 мин.  
 “ 21 ” июня 20 17 г. с 16 час. 10 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 50 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 02 час. 10 мин.  
 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: 20 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

О проведении проверки уведомлен(ы):

*Мещеряков*

26.05.2017 12 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

*Мещеряков*

21.06.2017 14 час. 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: старший инспектор 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу Мусихин Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБДОУ «Детский сад № 17» Суханова Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17», расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, 33, предоставлена независимая оценка пожарного риска, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Мираж» (свидетельство об аккредитации МЧС России от 29.11.2016 № 77-В/0047).

В выводе по независимой оценке рисков в области обеспечения пожарной безопасности указано, что расчетная величина пожарного риска в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17», расположенного по вышеуказанному адресу не превышает значения одной миллионной в год, что соответствует требованиям статьи 79 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушений требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, не установлено. В организационно-распорядительных документах учреждения, требующихся в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, нарушения не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при выполнении требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, пожарная безопасность объекта считается обеспеченной.

Здание по адресу: г. Лысьва, ул. Кирова, 57

(год постройки здания - 1961; реконструкция здания 2013-2014 года,  
в части обустройства выходов из здания)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие кнопки включения средств и систем пожарной автоматики.	п. 1.1 Нормы пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»; п. 33, 43 ППР в РФ.	МБДОУ «Детский сад № 17»; лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова

		утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	И.Г.
2.	Знаки пожарной безопасности (направление к эвакуационному выходу...), размещенные на путях эвакуации, выполнены без внешнего или внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов.	п. 43 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 15 «Цвета сигнальные, знаки безопасности разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	МБДОУ «Детский сад № 17»: лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова И.Г.
I этаж			
3.	Высота прохода (высота горизонтального участка пути эвакуации) в лестничной клетке (перед выходом из помещения № 26 в помещение № 27) используемого для эвакуации в частоте менее 2м (фактически высота составляет 1,83м).	Примечание 2 п. 31 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»: п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБДОУ «Детский сад № 17»: руководитель учреждения Суханова И.А.
4.	Высота прохода (высота горизонтального участка пути эвакуации) в лестничной клетке (перед выходом из помещения № 19 в помещение № 20) используемого для эвакуации в частоте менее 2м (фактически высота составляет 1,83м).	Примечание 2 п. 31 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»: п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБДОУ «Детский сад № 17»: руководитель учреждения Суханова И.А.
5.	Перед наружной дверью из тамбура помещения № 2 отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 5.5 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»: п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 ППР в РФ, утвержденных	МБДОУ «Детский сад № 17»: руководитель учреждения Суханова И.А.

		<p>постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	
6.	<p>Перед наружной дверью из тамбура помещения № 14 отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.</p>	<p>п. 5.5 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.</p>
7.	<p>Перед наружной дверью из тамбура помещения № 6 (центральный эвакуационным выходом) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.</p>	<p>п. 5.5 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.</p>
8.	<p>На дверях помещения № 28 складского назначения отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>п. 20 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 17»; лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова И.Г.</p>
9.	<p>На дверях помещения № 24 производственного назначения отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>п. 20 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 17»; лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова И.Г.</p>
10.	<p>В несущей стене из помещения № 24' (помещение гладильной) в помещении № 22, устроен проем, заполнение которого выполнено горючим изделием (пластиковым окном) не имеющего предела огнестойкости. Документы</p>	<p>Таблица № 2 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; ч. 1 ст. 88, таблица № 23.</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.</p>

	позволяющие установить предел огнестойкости заполнения проема несущей стены не предоставлены.	таблица № 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	
11.	План эвакуации людей при пожаре, размещенный у центрального входа, выполнен без внешнего или внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов.	п. 43 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности разметки сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	МБДОУ «Детский сад № 17»; лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова И.Г.
12.	В помещении № 19 лестничной клетки огнетушитель размещен на высоте более 1,5м (фактически размещен на высоте 1,65м).	п. 480 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	МБДОУ «Детский сад № 17»; лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова И.Г.
13.	В помещении № 17 имеется отсек потолка шириной более 0,75м ограниченный строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Указанный отсек потолка не защищен автоматической пожарной сигнализацией (не установлены пожарные извещатели).	п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А., обслуживающая организация АПС
14.	В помещении № 29 имеется отсек потолка шириной более 0,75м ограниченный строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Указанный отсек потолка не защищен автоматической пожарной сигнализацией (не установлены пожарные извещатели).	п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А., обслуживающая организация АПС

		автоматические. Нормы и правила проектирования»	
15.	Дверь на пути эвакуации из помещения № 6 открывается не по направлению выхода из здания.	п. 41 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
2 этаж			
16.	Из помещения № 17 лестничной клетки здания устроен выход на чердак через люк размерами менее 0,6м*0,8м (фактически размеры люка составляют 0,62м*0,6м).	Примечание 2 п.39 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
17.	План эвакуации людей при пожаре, размещенный в помещении № 10 перед эвакуационным выходом, выполнен без внешнего или внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов.	п. 43 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	МБДОУ «Детский сад № 17»; лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова И.Г.
18.	В помещении № 8 имеется отсек потолка шириной более 0,75м ограниченный строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Указанный отсек потолка не	п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.

	защищен автоматической пожарной сигнализацией (не установлены пожарные извещатели).	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	обслуживающа я организация АПС
19.	В помещении № 20 имеется отсек потолка шириной более 0,75м ограниченный строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Указанный отсек потолка не защищен автоматической пожарной сигнализацией (не установлены пожарные извещатели).	п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.; обслуживающа я организация АПС

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

Здание по адресу: г. Лысьва, ул. Нижегородская, 23  
(год постройки здания - 1936; капитальный ремонт здания 1994 год)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Знаки пожарной безопасности (направление к эвакуационному выходу, кнопка включения средств и систем пожарной автоматики ...), размещенные на путях эвакуации, выполнены без внешнего или внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов.	п. 43 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности разметки сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	МБДОУ «Детский сад № 17»; лицо ответственное за пожарную безопасность Самокрутова И.Г.
I этаж -			
2.	В помещении № 22 лестничной клетки допущено устройство отопительного оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м (фактически высота размещения отопительного оборудования составляет 0,3м)	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
3.	В помещении № 22 лестничной клетки допущено устройство отопительного оборудования.	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;	МБДОУ «Детский сад № 17»;

	выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м (фактически высота размещения отопительного оборудования составляет 0,3м)	п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	руководитель учреждения Суханова И.А.
4.	В помещении № 48 лестничной клетки допущено устройство отопительного оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м (фактически высота размещения отопительного оборудования составляет 0,28м)	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
5.	Ширина пути эвакуации помещения № 23 в свету менее 1м (фактически ширина составляет 0,97м).	п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
6.	Дверь на пути эвакуации из помещения № 20 открывается не по направлению выхода из здания.	п. 4.12 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
7.	Высота прохода на путях эвакуации из помещения 23 в помещение № 22 менее 2м (фактически высота составляет 1,86м).	п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
8.	Ширина пути эвакуации (прохода) из помещения № 23 в помещение № 22 в свету менее 1м (фактически ширина составляет 0,82м).	п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
9.	Помещение гладильной не отделено от помещения постирочной противопожарной дверью с пределом огнестойкости 0,6ч.	п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.



10.	Высота прохода на путях эвакуации из помещения 51 в помещение № 48 менее 2м (фактически высота составляет 1,9м).	п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
11.	Ширина пути эвакуации (прохода) из помещения № 51 в помещение № 48 в свету менее 1м (фактически ширина составляет 0,8м).	п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
12.	Стены помещения коридора № 23 отделаны горючим материалом (пластиковыми панелями). Сертификат подтверждающий пожароопасные характеристики примененного отделочного материала отсутствует.	п.1.8 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
13.	В помещении № 23 установлен приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации, который расположен на стене с горючим основанием (обои), без защиты прибора стальным листом.	п. 12.49 НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А. организация, обслуживающая АПС
2 этаж			
14.	В помещении № 14 лестничной клетки допущено устройство оборудования (трубы), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м (фактически высота размещения отопительного оборудования составляет 0,3м)	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
15.	В помещении № 32 лестничной клетки допущено устройство оборудования (трубы), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м (фактически высота размещения отопительного оборудования составляет 0,3м)	п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.

16.	Дверь помещения № 44 для хранения горючих материалов выполнена не в противопожарном исполнении (дерево). Требуется дверь с пределом огнестойкости не менее 0,6ч.	п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	МБДОУ «Детский сад № 17»; руководитель учреждения Суханова И.А.
-----	--	--	---

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Технический паспорт нежилого здания (строения) по адресу: г. Лысьва, ул. Кирова, 57.
2. Технический паспорт домовладения по адресу: г. Лысьва, ул. Нижегородская, 23.
3. Заключение от 28.06.2017 № 150-3-6/Д лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.
4. Заключение от 28.06.2017 № 150-3-6/Д/1 лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Акт проверки составлен 12.07.2017 в соответствии с частью 5 статьи 20.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

План мероприятий по устранению нарушений по ПБ по акту проверки от 12.07.2017 года

Наименование учреждения	Нарушение требований ПБ	Мероприятия по устранению нарушений требований ПБ
<p>МБДОУ «Детский сад № 17» ул. Кирова, 57</p>	<p>На объекте частично отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие кнопки включения средств и систем пожарной автоматики</p>	<p>Нарушение устранено</p>
	<p>Знаки пожарной безопасности (направление к эвакуационному выходу) размещенные на путях эвакуации, план эвакуации людей при пожаре выполнены без внешнего или внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов</p>	<p>Письмо УНПР ГУ МЧС России по г. Москве от 11.05.2016г.</p>
	<p>Высота прохода (высота горизонтального участка пути эвакуации) в лестничной клетке (перед входом из помещения № 26 в помещение № 27) используемого для эвакуации в частоте менее 2 м. (фактически высота составляет 1,8м).</p>	<p>Расчет оценки пожарных рисков (НОР)</p>
	<p>Высота прохода (высота горизонтального участка пути эвакуации) в лестничной клетке (перед входом из помещения № 19 в помещение № 20) используемого для эвакуации в частоте менее 2 м. (фактически высота составляет 1,8м).</p>	<p>Расчет оценки пожарных рисков (НОР)</p>
	<p>В несущей стене из помещения № 24 гладильной в помещение № 22 устроен проем, заполнение которого выполнено горючим изделием (пластиковым окном) не имеющего предела огнестойкости.</p>	<p>Расчет оценки пожарных рисков (НОР)</p>
	<p>С лестничной клетки здания устроен выход на чердак через люк размерами менее 0,6х0,8м (фактически размеры люка составляют 0,62х0,6м)</p>	<p>Расчет оценки пожарных рисков (НОР)</p>
	<p>Перед наружной дверью из тамбура помещения №2 отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 м ширины полотна наружной двери.</p>	<p>Нарушение устранено</p>
	<p>Перед наружной дверью из тамбура помещения №14 отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 м ширины полотна наружной двери.</p>	<p>Нарушение устранено</p>
	<p>Перед наружной дверью из тамбура помещения № 6 (центральным эвакуационным выходом) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 м ширины полотна наружной двери.</p>	<p>Нарушение устранено</p>
	<p>На дверях помещения № 28 складского назначения отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности также класса зоны.</p>	<p>Нарушение устранено</p>
	<p>На дверях помещения № 24 складского назначения отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности также класса зоны.</p>	<p>Нарушение устранено</p>
	<p>В помещении № 19 лестничной клетки огнетушитель размещен на высоте более 1.5 м (фактически размещен на высоте 1.65м.)</p>	<p>Нарушение устранено</p>
<p>В четырех помещениях № 17, № 29, № 8, № 20 имеется отсек потолка шириной более 0,75 м ограниченный строительными конструкциями, выступающими от потолка более 0,4 м. Указанный отсек потолка не защищен автоматической пожарной сигнализацией (не установлены пожарные извещатели)</p>	<p>Нарушение устранено</p>	

МБДОУ «Детский сад № 17» ул. Нижегородская 23.	Знаки пожарной безопасности (направление к эвакуационному выходу) размещенные на путях эвакуации. план эвакуации людей при пожаре выполнены без внешнего или внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов	Нарушение устранено
	В помещениях № 22, 48, 14, 32 четырех лестничных клеток допущено устройство оборудования (трубы) выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м.(фактически высота размещения отопительного оборудования составляет 0.3)	Будет устранено в период капитального ремонта
	Ширина пути эвакуации помещения № 23 в свету менее 1м. (фактически ширина составляет 0,97м.)	Расчет оценки пожарных рисков (НОР)
	Высота прохода на путях эвакуации из помещения № 23 в помещение № 22 менее 2 м.(фактически высота составляет 1,86м.)	Расчет оценки пожарных рисков (НОР)
	Ширина пути эвакуации (прохода) из помещения № 23 в помещение № 22 менее 1м.(фактически высота составляет 0,82м.)	Расчет оценки пожарных рисков (НОР)
	Помещение гладильной не отделено от помещения постирочной противопожарной дверью с пределом огнестойкости 0,6ч.	Расчет оценки пожарных рисков (НОР)
	Высота прохода на путях эвакуации из помещения № 51 в помещение № 48 менее 2 м.(фактически высота составляет 1,9м.)	Расчет оценки пожарных рисков (НОР)
	Ширина пути эвакуации (прохода) из помещения № 51 в помещение № 48 в свету менее 1м.(фактически высота составляет 0,8м.)	Расчет оценки пожарных рисков (НОР)
	Дверь на пути эвакуации из помещения № 20 открывается не по направлению выхода из здания	Нарушение устранено
	Помещение гладильной не отделено от помещения постирочной противопожарной дверью с пределом огнестойкости 0,6ч	Нарушение устранено
	Стены помещения коридора № 23 отделаны горючим материалом (пластиковыми панелями)	Нарушение устранено
	В помещении № 23 установлен приемно- контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации, который расположен на стене с горючим основанием.	Нарушение устранено